
+1e+05
+1e+04
+1e+03
+1e+02
+1e+01
+1e+00
+1e-01
+1e-02
-1e-02
-1e-01
-1e+00
-1e+01
-1e+02
-1e+03
-1e+04
-1e+05
Ez,rad(V/m)
x=-1000 nm
x=-100 nm
x=-10 nm
x=-1 nm
x=0
x=+1 nm
x=+10 nm
x=+100 nm
x=+1000 nm
-4e-07
-2e-07
0
2e-07
4e-07
6e-07
8e-07
1e-06
1.2e-06
1.4e-06
z(m)